



Renaturation du lit du ruisseau qui s'était écarté de sa trajectoire. Utilisation de pierres et piquets de saules. Ci-dessus à la fin du chantier en Mars 1993, et ci-dessous un an après en Mai 1994.

